

Da RESTITUIRE come allegato alla pratica di classificazione

☐ Villaggio Albergo

Comune LAIGUEGLIA

Piano	Unità N°	Superficie		Note Ufficio (da compilarsi a cura dell'accertatore)
		Camera/e	Bagno	
1	1	18,20	5,87	
1	2	25,10	4,64	
1	3	33,10	4,64	
1	4	19,60	4,81	
1	5	17,20	4,10	
1	6	17,60	4,43	
1	7	29,10	5,76	
1	8	9,00	4,88	
2	9	18,20	5,87	
2	10	25,10	4,68	
2	11	32,10	4,68	
2	12	21,20	4,45	
2	13	18,50	4,19	
2	14	17,60	4,46	
2	15	31,20	4,68	
2	16	9,00	4,03	
2	17	17,80	5,87	
3	18	18,20	5,87	
3	19	25,10	4,68	
3	20	32,10	4,68	
3	21	21,30	4,45	
3	22	18,50	4,19	
3	23	17,60	4,46	
3	24	31,20	4,68	
3	25	9,00	4,03	

[illegible]

Firma del titolare o del tecnico:

WINDSON S.r.l.
Amministratore Unico